


## Intressengemeinschaft Wanderwege Wohlen IG WWW

### Sektor Süd - Ost



Kartenausschnitt Wanderwegsektor: Süd - Ost

#### Daten zu erfassten Wegen

##### Länge (m) einzelner Beläge

Sektor / Belag	1: Hartbelag Strasse	2: Hartbelag Trottoir	3:	4: Mergel <sup>1</sup>	5: Naturweg <sup>2</sup>	6: Pfad <sup>3</sup>	Gesamtlänge (m)
SüdOst	6664	3263	0	10376	918	0	21221
Gesamtlänge (m)	22326	7528	0	32282	7159	2229	71524

##### Länge (% Anteile) einzelner Beläge

Sektor / Belag	1: Hartbelag Strasse	2: Hartbelag Trottoir	3:	4: Mergel <sup>1</sup>	5: Naturweg <sup>2</sup>	6: Pfad <sup>3</sup>	Gesamt (%)
SüdOst	31.4	15.4	0.0	48.9	4.3	0.0	100
Gesamt	31.2	10.5	0.0	45.1	10.0	3.1	100

1. Übersichtsplan Süd - Ost



Farbcode Wegbelag

 Hartbelag Strasse	 Mergel <sup>1</sup>
 Hartbelag Trottoir	 Naturweg <sup>2</sup>
 Reserve	 Pfad <sup>3</sup>

Legende:

Reserve:

Wird evtl. zu einem späteren Zeitpunkt jenen Wegabschnitten zugeordnet, die zwar keinen Hartbelag aufweisen, aber als Wanderwege ungeeignet erscheinen.

- 1 Alle von aussen eingebrachten Belagsarten wie Mergel, Rundkies, Planiekies, Koffermaterial, Geröll und Schotter
- 2 Wald und Flurwege mit vorwiegend natürlichem Untergrund, oft mit Grünstreifen
- 3 schmaler Naturweg, fühlt sich beim Gehen sehr weich an, z.B. Waldboden, Holzschnitzel


Inhalte Inventaraufnahmen

a) Wohleibrügg – Vorderdettigen (Abschnitte 300-307)	S. 3
b) Hinterkappelen – Wohlen (Abschnitte 310-322)	S. 11
c) Oberwohlen – Löhr (Abschnitte 330-342)	S. 24
d) Wohlen – Bannholz (Abschnitte 350-353)	S. 37
e) Stegmattsteg – Buechholz (360-363)	S. 41
f) Oberdettigen – Uettligen (Abschnitte 370-375)	S. 46
g) Unterdettigen – Uettligen Abschnitte 380-388)	S. 53

2. Inhalte der Inventaraufnahmen a) Wohleibrügg – Vorderdettigen

<b>Abschnitt 300</b>	Wohleibrügg	<b>Aufnahme:</b> 29.08.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.7 m	<b>Weglänge:</b> 253 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat (keine Parzellierung)	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Brückenkopf: Im Sommer Open-Air-Beiz "Bogen 17", SFG-Uferweg			

**Abschnittprofil**



**Fotos**

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar




300: Talmatt

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 301</b>	Lerchweg	<b>Aufnahme:</b> 29.08.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 77 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 77 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat (keine Parzellierung)	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Fahrverbot, SFG-Uferweg			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



301: Lerchweg West




301: Lerchweg Ost



# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 303</b>	Uferweg Ey	<b>Aufnahme:</b> 29.08.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 1230 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - SFG-Uferweg, Fahrverbot, 500 m Sportplätze, horizontaler Uferweg - 288 m des Wegstücks vor der Chappellebrugg sind im Wald			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



303: Zum Uferweg



303: Uferweg




303: Bei den Fussballplätzen

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 304</b>	Stegmatt	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 - 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 462 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



304: Abstieg zur Aare



304: Stegmatt Aare




304: Stegmatt Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 305</b>	Aumatt	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m	<b>Weglänge:</b> 742 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - 456 m des Wegstücks vor dem Aufstieg Schlossmatte sind im Wald			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



305: Aumatt West




305: Aumatt

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 306</b>	Aufstieg Schlossmatt	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 74 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Privat/Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Neuer, schön angelegter Aufstiegsweg (mit Bänkli)			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



306: Schlossmatt Aufstieg Unten



306: Schlossmatt Aufstieg Mitte




306: Schlossmatt Aufstieg Oben

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 307</b>	Vorderdettigen	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 1360 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 127 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - untergeord. Erschliessung - best. Veloroute - kant. Veloergänzungsrouten - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Zu Beginn Hartbelag mit Grünstreifen, Geländer entlang steilem Uferwegstück - 318 m des westlichen Wegstücks sind im Wald			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



307: Unterdettigen



307: Unterdettigen Ost




307: Vorderdettigen

b) Hinterkappelen – Wohlen

<b>Abschnitt 310</b>	Zur Chappellebrugg	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 104 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Bernstrasse muss überquert werden (Fussgängerstreifen)			

**Abschnittprofil**



**Fotos**

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



310: Aufstieg Chappellebrugg




310: Chappellebrugg oben

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 311</b>	Blumenladen Bijou	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 58 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 58 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar




311: Aufstieg beim Blumenladen Bijou

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 312</b>	Stegmatt	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 177 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 177 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



312: Halenweg 7




312: Halenweg Mitte

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 313</b>	Feuerweiher	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 118 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 118 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat <small>(keine Parzellierung)</small>	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse (!) - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



313: Dorfstrasse 13




313: Zur Bergfeldstrasse

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 314</b>	Bergfeldstrasse	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m	<b>Weglänge:</b> 134 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 134 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



314: Bergfeldstrasse 7




314: Bergfeldstrasse 15 (Abzweigung Breitenrain)

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 315</b>	Rainweg	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 272 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 247 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - neuer Fussweg (1)  Massnahme (1) gemäss Verkehrsrichtplan: "Neuer Spazierwegverbindung suchen" wurde realisiert (siehe Abschnitt 316).		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Mit z.T. Grünstreifen			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



315: Beginn Rainweg




315: Rainweg Mitte

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen


<b>Abschnitt 316</b>	Gummhölzli	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 157 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input checked="" type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat <small>(keine Parzellierung)</small>	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - neuer Fussweg (1)  Massnahme (1) gemäss Verkehrsrichtplan: "Neuer Spazierwegverbindung suchen" wurde mit diesem Wegabschnitt realisiert.		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



316: Gummhölzli unten




316: Gummhölzli Mitte

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 317</b>	Bergfeld	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 180 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Lärm: je nach Schiessbetrieb			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



317: Abzweigung Schiessstand




317: Bergfeld

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 318</b>	Hinterholz	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 503 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



318: Hinterholz Ost




318: Hinterholz West

## Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 319</b>	Sandackerwald	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 111 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Mit Grünstreifen			

### Abschnittprofil



### Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar




319: Sandackerwald

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 320</b>	Hinterberg	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 211 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde (bis ca. km 0.040) - Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Hofzufahrt			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



320: Hinterberg Ost



320: Hinterberg




320: Hinterberg West

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 321</b>	Wohlengraben	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.0 – 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 117 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat (keine Parzellierung)	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Wasserrinnen quer zum Weg, z.T. "Holztritte"			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



321: Hinterberg



321: Abstieg Mitte




321: Zur Bernstrasse

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 322</b>	Bernstrasse Wohlen	<b>Aufnahme:</b> 3.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m	<b>Weglänge:</b> 534 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 480 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Kanton	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Velomassnahmenbedarf I - Kantonsstrasse - Aufwertung Ortsdurchfahrt - best. Wanderweg  Aufwertung Ortsdurchfahrt Wohlen (Massnahme 50); Velomassnahme (Massnahme 128) innerhalb bestehendem Strassenraum (Typ I)		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Fuss- und Radweg gemeinsam bis zum Fussgängerstreifen - Fussgängerstreifen für Kantonsstrasse zu überqueren			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



322: Eingangs Wohlen



322: Wohlen Gemeindehaus




322: Wohlen Landi

c) Oberwohlen – Löhr

<b>Abschnitt 330</b>	Bodenweid/Oberwohlenstrasse	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 - 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 177 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 177 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: x    Nein: x (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 x Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Wanderweg  IVS: nur Oberwohlenstrasse (östlicher Abschnitt) bis Abzweigung Bodenweid ist im IVS enthalten		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald    x nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> x kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich    x regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich    x regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Die ersten 68 m (Bodenweid) ohne Trottoir (Hartbelag)			

**Abschnittprofil**



**Fotos**

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



330: Fam. Remund



330: Zentrum




330: Oberwohlenstrasse

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 331</b>	Oberwohlenstrasse	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 357 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 357 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



331: Oberwohlenstrasse West



331: Oberwohlenstrasse Mitte




331: Oberwohlenstrasse Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 332</b>	Bergmatt	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 316 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



332: Bergmatt Nord




332: Bergmatt Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 333</b>	Wohlenbuchholz	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 525 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



333: Wohlenbuchholz West



333: Wohlenbuchholz Mitte




333: Wohlenbuchholz Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen


<b>Abschnitt 334</b>		Ruhnihubelwald	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 369 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m		<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - best. Veloroute - best. Wanderweg			
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>				

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



334: Ruhnihubelwald West



334: Ruhnihubelwald Mitte




334: Ruhnihubelwald Aufstieg

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 335</b>	Ruhni	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 258 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - Weg ohne Erschliessung - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Die ersten 72 m sind noch im Wald.			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



335: Ruhni im Wald




335: Ruhni Ausgang Wald

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 336</b>		Ruhnimoos	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 282 m	<b>Davon in Siedlungsgebiet:</b> 0 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen			
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>				

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



336: Ruhnimoos West




336: Ruhnimoos Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 337</b>		Riedacker	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 606 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen			
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>				

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



337: Riedacker West




337: Riedacker Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 338</b>		Bruggmatt	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 228 m	<b>Davon in Siedlungsgebiet:</b> 0 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen			
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Die westlichen 140 m nicht im Wald und Fernsicht.				

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



338: Bruggmatt West




338: Bruggmatt Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen


<b>Abschnitt 339</b>		Buchwald	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m		<b>Weglänge:</b> 383 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Ortsverbindung - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Die Massnahme 42 (neue Wanderwegführung) kann als Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges angesehen werden		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>				

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



339: Buchwald West




339: Buchwald Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 340</b>	Grabmatten	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 - 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 650 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Ortsverbindung (westlich) - Hauszufahrt (östl. Kt.-Str.) - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Die Massnahme 42 (neue Wanderwegführung) kann evtl. als Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges angesehen werden		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



340: Grabmatten West




340: Grabmatten Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 341</b>	Löhrwald	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 165 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldweg mit Fahrverbot - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



341: Löhrwald West




341: Löhrwald Ost

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 342</b>		Löhrwald Ost	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 689 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldweg mit Fahrverbot - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Die ersten 350 m im Wald, mit entsprechend eingeschränkter Weitsicht.				

## Abschnittprofil




## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



342: LöhrwaldOst West



342: LöhrwaldOst Mitte




342: LöhrwaldOst Ost

d) Wohlen – Bannholz

<b>Abschnitt 350</b>		Breitacher	Aufnahme: 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m		<b>Weglänge:</b> 363 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 74 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Privat		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Einfahrt zu Parkplatz Rest. Kreuz: Hartbelag (Länge: 74 m) - Belag grob und z.T. lose				

**Abschnittprofil**



**Fotos**

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



350: Rest. Kreuz




350: Breitacher

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 351</b>		Oberwohlen		<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020		Peter Fluri	
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m		<b>Weglänge:</b> 312 m		Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 270 m		<b>Gefälle:</b> > 6 %	
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Privat		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Wanderweg					
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig							
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>							

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



351: Fam. Hugi



351: Kern




351: Oberwohlen

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 352</b>	Wyssliacher	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.0 – 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 499 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 67 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input checked="" type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - 53 m Hartbelag der östlichen Zufahrt - Gras muss geschnitten werden			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



352: Richtung Wyssliacher



352: Wyssliacher Süd




352: Wyssliacher Nord

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 353</b>	Bannholz	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 – 5.0 m	<b>Weglänge:</b> 383 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - 100 m des nördlichen Wegstücks sind im Wald			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



353: Bannholz Süd




353: Bannholz Nord

e) Stegmattsteg – Buechholz

<b>Abschnitt 360</b>		Dorfstrasse	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m	<b>Weglänge:</b> 453 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 383 m		<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: x    Nein: x (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 x Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - best. Veloroute - kant. Veloergänzungsrouten - Ortsverbindung - Aufwertung Dorfstrasse (48) - best. Wanderweg  IVS: nur Dorfstrasse (westlicher Abschnitt)  Massnahme 48 wurde ausgeführt			
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald    x nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> x kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich        x regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich        x regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Teilwegstück (68 m) zum Stegmattsteg ohne Trottoir - Aufwertung Dorfstrasse gemäss Verkehrsrichtplan ist umgesetzt.				

**Abschnittprofil**



**Fotos**

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



360: Beim Stegmattsteg



360: Beginn Dorfstrasse




360: Dorfstrasse 24

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 313</b>	Feuerweiher	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 118 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 118 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat <small>(keine Parzellierung)</small>	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Hofzufahrt			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



313: Dorfstrasse 13




313: Zur Bergfeldstrasse

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 361</b>	Gästlerenwald	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 3.0 m	<b>Weglänge:</b> 307 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 112 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Von diesem Teilstück verlaufen 138 m im Wald - Relativ steiles Wegstück			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



361: Bergfeldstrasse 14




361: Gästlerenwald Oben

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 362</b>	Bergfeld Ost	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 251 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Von diesem Teilstück verlaufen 117 m am Waldrand			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



362: Riedhausstrasse Süd




362: Riedhausstrasse Nord

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 363</b>	Einschlagwald	<b>Aufnahme:</b> 4.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 430 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



363: Einschlagwald




363: Einschlagwald Abzweigung

f) Oberdettigen – Uettligen

<b>Abschnitt 370</b>	Oberdettigen West	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 329 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 292 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Ortsverbindung - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

Abschnittprofil



Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



370: Oberdettigen




370: Oberdettigen West

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 371</b>	Grossweid	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 590 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



371: Grossweid Ost




371: Grossweid West

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 372</b>	Zimmerholz	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 529 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



372: Zimmerholz Ost



372: Zimmerholz Mitte




372: Verzweigung Ruhni

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 335</b>	Ruhni	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 258 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Waldstrasse mit Fahrverbot - Weg ohne Erschliessung - best. Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Die ersten 72 m sind noch im Wald.			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



335: Ruhni im Wald




335: Ruhni Ausgang Wald

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 373</b>	Scheuermatt	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 537 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - neue kommunale Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



373: Zur Schürmatt




373: Oberer Schürmatt

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 374</b>	Bergmatt	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 276 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 162 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - neue kommunale Veloroute - best. Wanderweg		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



374: Bergmatt Süd




374: Bergmatt Nord

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 375</b>		Uettligen West		<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020		Peter Fluri	
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m		<b>Weglänge:</b> 401 m		Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 401 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %	
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Kanton		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Kantonsstrasse - Aufwertung Strassenraum - Velomassnahmenbedarf I - best. Wanderweg  Aufwertung Strassenraum, (Massnahme 51); Velomassnahme (Massnahme 110) sind mit Projekt Ortsdurchfahrt Uettligen abgedeckt.					
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig							
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>							

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



375: Uettligen West




375: Uettligen Käserei

g) Unterdettigen – Uettligen

<b>Abschnitt 380</b>	Wohnsiedlung Schlossmatte	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.0 - 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 147 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 147 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde (keine Parzellierung)	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - Fusswegausbau (113) - best. Wanderweg  Massnahme 113 gemäss Verkehrsrichtplan ist ausgeführt		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Belag der nördlichen Wegstrecke (40 m) (von Wohnsiedlung bis zum Brüggli) besteht aus Mergel			

**Abschnittprofil**



**Fotos**

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



380: Schlossmatte Wohnsiedlung



380: Schlossmatte in Wohnsiedlung




380: Schlossmatte Nord

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 381</b>	Schlossmatt	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 201 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> > 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Privat (keine Parzellierung)	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - Fusswegausbau (113) - best. Wanderweg  Massnahme 113 gemäss Verkehrsrichtplan ist ausgeführt		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Wasserrinnen quer zum Weg, "Holztreppe" am Ende des Aufstiegs			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



381: Schlossmatt Aufstieg




381: Schlossmatt im Wald

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 382</b>	Schlossmatten	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 2.0 m	<b>Weglänge:</b> 262 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input checked="" type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> - Gemeinde (nördl. Hälfte) - Privat (keine Parzellierung)	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Weg ohne Erschliessung - Fusswegausbau (113) - best. Wanderweg  Massnahme 113 gemäss Verkehrsrichtplan ist ausgeführt		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input checked="" type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Gras auf dem Weg wird nicht immer geschnitten			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



382: Schlossmatten




382: Eingangs Oberdettigen

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 383</b>	Buchholzacker	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 603 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 85 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Ortsverbindung - neue kommunale Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



383: Oberdettigen Nord



383: Buchholzacker




383: Buchwald Abzweigung

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 338</b>		Bruggmatt	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 228 m	<b>Davon in Siedlungsgebiet:</b> 0 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Hauszufahrt - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input checked="" type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input type="checkbox"/> kein <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig				
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b> - Die westlichen 140 m nicht im Wald und Fernsicht.				

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



337: Buchwald




337: Bruggmatt

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 384</b>	Brügelzopfe	<b>Aufnahme:</b> 6.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m	<b>Weglänge:</b> 581 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 0 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> <small>(IVS: Inventar historische Verkehrswege)</small> <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



384: Brügelzopfe Süd




384: Brügelzopfe Mitte

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 385</b>		Längmatt		Aufnahme: 6.09.2020		Peter Fluri	
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m		<b>Weglänge:</b> 148 m		Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 24 m		<b>Gefälle:</b> > 6 %	
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup>  <b>Eigentum:</b> Gemeinde		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen					
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input checked="" type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input checked="" type="checkbox"/> gelegentlich <input type="checkbox"/> regelmässig							
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>							

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar




385: Längmatt

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 386</b>		Oberdettigenstrasse Süd		Aufnahme: 14.10.2020		Peter Fluri	
<b>Wegbreite:</b> 4.0 m		<b>Weglänge:</b> 176 m		Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 176 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %	
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen					
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig							
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>							

## Abschnittprofil



## Fotos

Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



386: Oberdettigenstrasse Süd




386: Oberdettigenstrasse Nord

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 387</b>		Oberdettigenstrasse Nord		Aufnahme: 14.10.2020		Peter Fluri	
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m		<b>Weglänge:</b> 73 m		Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 73 m		<b>Gefälle:</b> < 6 %	
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Gemeinde		<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Quartierstrasse - best. Veloroute - best. Wanderweg aufheben  Gemäss Verkehrsrichtplan ist keine Massnahme (Ersatz für die Aufhebung des Wanderweges) vorgesehen					
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig							
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>							

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



387: Oberdettigenstrasse Süd




387: Oberdettigenstrasse Nord

# Wanderweginventar Gemeinde Wohlen

<b>Abschnitt 388</b>	Uettligen Zentrum	<b>Aufnahme:</b> 2.09.2020	Peter Fluri
<b>Wegbreite:</b> 1.5 m	<b>Weglänge:</b> 120 m	Davon in <b>Siedlungsgebiet:</b> 120 m	<b>Gefälle:</b> < 6 %
<b>IVS:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (IVS: Inventar historische Verkehrswege) <b>Belag:</b> 1 <input type="checkbox"/> Hartbelag Strasse 2 <input checked="" type="checkbox"/> Hartbelag Trottoir 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Mergel <sup>1</sup> 5 <input type="checkbox"/> Naturweg <sup>2</sup> 6 <input type="checkbox"/> Pfad <sup>3</sup> <b>Eigentum:</b> Kanton	<b>Klass. Verkehrsrichtplan:</b> - Kantonsstrasse - Aufwertung Strassenraum - Velomassnahmenbedarf I - best. Wanderweg  Aufwertung Strassenraum, (Massnahme 51); Velomassnahme (Massnahme 110) sind mit Projekt Ortsdurchfahrt Uettligen abgedeckt.		
<b>Kriterien zum Wanderwegabschnitt:</b> <b>Aussicht:</b> <input type="checkbox"/> im Wald <input checked="" type="checkbox"/> nähere Umgebung <input type="checkbox"/> weitere Umgebung <input type="checkbox"/> Fernsicht <b>Wald:</b> <input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Waldrand <b>Motorverkehr:</b> <input type="checkbox"/> frei <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig <b>Biker:</b> <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> gelegentlich <input checked="" type="checkbox"/> regelmässig			
<b>Weitere Hinweise des Wegabschnittverantwortlichen:</b>			

## Abschnittprofil



## Fotos

x Wegabschnitt auf Google-Street-View einsehbar



387: Uettligen Wohlenstrasse



387: Uettligen Zentrum